

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остаповский проезд д.3 стр.6 пом.310.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.mosekspertlift.ru>, email: mosekspertlift@yandex.ru

Акт 22/21319

периодического технического освидетельствования

« 05 » октября 2022 г.

Мною, специалистом

Филипповым В.В.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «МФЦ Корона» в лице прораба Кустова О.А.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

председателя ТСЖ" Старозавопье 3 " Романовой О.Ф.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта № 21319, адрес установки: Смоленская область, город Ярцево, улица Старозавопье, дом 3, подъезд 1

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) **соблюдаются.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные** (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные** (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (~~барабаном трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные** (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом **положительный** (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «_» ____ 20__ г.
1	Замок на дверях МП не соответствует ГОСТ Р 53780	ГОСТ Р 53780 п.5.3.3.8	До 05.11.2022
2	Частично не работают лампочки сигнализации в вызывных аппаратах по этажам “Занято” с 1 по 8 этаж и панели приказов кабины	Инструкция по эксплуатации	До 05.11.2022
3	Не смазаны несущие троса согласно карте смазки	Инструкция по эксплуатации	До 05.11.2022
4	Зазор между ДК и обвязкой проема более 8 мм	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.4.8.1	До 05.11.2022
5	Не заперт демонтажный люк	ГОСТ Р 53780 п.5.3.3.8	До 05.11.2022
6	В МП отсутствуют диэл. коврики	ТР/ТС Приложение 1.п.1.29	До 05.11.2022
7	Отсутствует освещение в шахте	ГОСТ Р 53780 п.5.5.6.6	До 05.11.2022
8	Не работает аварийный источник питания освещения кабины	ГОСТ Р 53780 п.5.5.6.15.2	До 05.11.2022

Рекомендации

1. Устранить дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендуемые сроки.
2. Согласно п.5ТР/ТС “Безопасность лифтов” провести ОС лифта отработавшего назначенный срок службы до 7 февраля 2023 года”

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»

ООО “Мосэкспертлифт”
Испытательная
лаборатория RA.RU21AJ91
штамп
Специалист

подпись

Филиппов В.В.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

подпись

Романова О.Ф.
ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

подпись

Кустов О.А.
ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остаповский проезд д.3 стр.6 пом.310.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.mosekspertlift.ru>, email: mosekspertlift@yandex.ru

Акт 22/21320

периодического технического освидетельствования

« 5 » октября 2022 г.

Мною, специалистом

Филипповым В.В.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «МФЦ Корона» в лице прораба Кустова О.А.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

председателя ТСЖ «Старозавопье 3» Романовой О.Ф.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта № 21320, адрес установки: Смоленская область, город Ярцево, улица Старозавопье, дом 3, подъезд 2

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **(не) соблюдаются.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные (отрицательные).**
3. Функционирование лифта **(не) соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **(не) функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные (отрицательные).**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные (отрицательные).**
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом **положительный (отрицательный).**
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(ФИО)
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» __ 20__ г.
1	Замок на дверях МП не соответствует ГОСТ Р 53780	ГОСТ Р 53780 п.5.3.3.8	До 05.11.2022
2	Частично не работают лампочки сигнализации в вызывных аппаратах по этажам “Занято” с 1 по 8 этаж и панели приказов кабины	Инструкция по эксплуатации	До 05.11.2022
3	Не смазаны несущие троса согласно карте смазки	Инструкция по эксплуатации	До 05.11.2022
4	Не заперт монтажный люк	ГОСТ Р 53780 п.5.3.3.8	До 05.11.2022
5	Не работает аварийный источник питания освещения кабины	ГОСТ Р 53780 п.5.5.6.15.2	До 05.11.2022

Рекомендации

1. Устранить дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендуемые сроки.
2. Согласно п.5 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» провести ОС лифта отработавшего назначенный срок службы до 7 февраля 2023 года.

Специалист ООО «Мосэкспертлифт»

ООО "Мосэкспертлифт"
Испытательная лаборатория КА.RU21AJ91
Специалист

подпись

Филиппов В.В.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

подпись

Романова О.Ф.
ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

подпись

Кустов О.А.
ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.

ООО «Мосэкспертлифт»

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AJ91 от 16 февраля 2016 г.

109316, г. Москва, Остаповский проезд д.3 стр.6 пом.310.

ИНН/КПП 7723403420/772201001

тел./факс 8 (499) 258-44-03, <http://www.mosekspertlift.ru>, email: mosekspertlift@yandex.ru

Акт 22/21317

периодического технического освидетельствования

« 5 » октября 2022 г.

Мною, специалистом

Филипповым В.В.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «МФЦ Корона» в лице прораба Кустова О.А.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

председателя ТСЖ «Старозавопье 3» Романовой О.Ф.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта № 21317, адрес установки: Смоленская область, город Ярцево, улица Старозавопье, дом 3, подъезд 3

Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(ФИО)

*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра) проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия не влияющие на безопасную эксплуатацию лифта.	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения* *Заполняется в формате – до «__» ____ 20__ г.
1	Замок на дверях МП не соответствует ГОСТ Р 53780	ГОСТ Р 53780 п.5.3.3.8	До 05.11.2022
2	Частично не работают лампочки сигнализации в вызывных аппаратах по этажам “Занято” с 1 по 8 этаж и панели приказов кабины	Инструкция по эксплуатации	До 05.11.2022
3	Не смазаны несущие троса согласно карте смазки	Инструкция по эксплуатации	До 05.11.2022
4	Не заперт демонтажный люк	ГОСТ Р 53780 п.5.3.3.8	До 05.11.2022
5	Не работает аварийный источник питания освещения кабины	ГОСТ Р 53780 п.5.5.6.15.2	До 05.11.2022

Рекомендации

1. Устранить дефекты, неисправности и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендуемые сроки.
2. Согласно п.5 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» провести ОС лифта отработавшего назначенный срок службы до 7 февраля 2023 года”

Специалист ООО «Мосэкспертифт»

ООО «Мосэкспертифт»
Испытательная
лаборатория RA.RU21AJ91
Специалист

подпись

Филиппов В.В.
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

подпись

Романова О.Ф.
ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

подпись

Кустов О.А.
ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта, до срока следующего технического освидетельствования.